



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Мурманской области

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ ВЗРЫВА ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ЛОВОЗЕРО



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области продолжается расследование уголовного дела по факту взрыва 17 января 2019 года газовой смеси в поселке Ловозеро Мурманской области, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В ходе расследования уголовного дела назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы по степени тяжести причиненного пострадавшим физического вреда, о причине смерти погибшего. Кроме того, назначены взрыво-техническая и пожарно-техническая экспертизы.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Мурманской области

В качестве свидетелей допрошены работники пожарной части, принимавшие участие в спасательной операции, очевидцы взрыва, работники газового участка ОАО «Мурманоблгаз» в поселке Ловозеро, непосредственно перевозившие сжиженный газ, начальник данного участка, лица производившие отгрузку и заправку цистерны с газом.

Согласно предварительным данным приоритетной версией расследования является утечка газозоудной смеси из газового баллонного оборудования, которым был оснащен служебный автомобиль «ЗИЛ-130», принадлежащий ОАО «Мурманоблгаз», и последующий взрыв данной смеси под воздействием внешних факторов. По версии следствия, утечка могла произойти при нарушении правил безопасности в ходе постановки автомобиля «ЗИЛ-130» в гаражный бокс.

Водитель обязан был вызвать начальника участка, произвести в его присутствии обмыливание мыльной эмульсией всего газового оборудования с целью выявления утечек газа, выявленные утечки устранить, а при отсутствии таковых получить разрешение на постановку автомобиля в гаражный бокс, далее проветрить помещение, выключить электроосвещение, закрыть ворота бокса. Данные действия водителем проделаны не были, в отсутствии утечек газа газового баллонного оборудования автомобиля он не убедился.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства следственного отдела.

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович

07 Марта 2019

Адрес страницы: <https://murmansk.sledcom.ru/news/item/1309902>